

ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE

1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E A4A



AVIS À L'INDUSTRIE

Date : Le 17 novembre 2009

Numéro de l'avis : 04/2009

Objet : Aides à la navigation – Station d'embarquement de l'île Pine

Secteur : Nord de l'île de Vancouver – île Pine

Détails : Installation d'aides à la navigation (balises radar) sur le rocher Davey, à l'île Pine

Directives :

- (1) **Rocher Davey, lumière N32** – Latit. : 50° 51' 36,3"N, Longit. : 127° 31' 09,7"O; Racon Q; À longueur d'année
- (2) **Lumière de l'île Pine (Fl R 10s)** – Latit. : 50° 58' 32,2"N, Longit. : 127° 43' 40,7"O; Racon M; À longueur d'année
- (3) **Station d'embarquement des pilotes de l'île Pine** – Latit. : 50° 59' 00,0"N, Longit. : 127° 48' 00,0"O

Vous trouverez également l'information susmentionné au

<http://www.notmar.gc.ca/fra/services/notmar/montrefichier.php?fn=sec5sep09f>.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous désirez discuter du présent avis, n'hésitez pas à me contacter par courriel à info@ppa-app.gc.ca ou par téléphone au 604-666-6771.

Kevin Obermeyer
Président-directeur général